

【T511 AV機器操作ガイド】



プロジェクタに映像を投影する場合はソースを選択して「スクリーン」を押してください(映像が表示されるまで30秒程度かかります)。
 投影を中断する場合は「映像OFF」を押します。
 終了する場合は「システム終了」のボタンを押してください。
 終了の際はプロジェクタの冷却ファンが約3分間動作しますが、すぐにラックの扉を閉めてもかまいません。
※電源を切ってもタッチパネルは待機画面は表示されたままです。

